

- UKOLIKO NA FASCIKLI TON IDE U MARGINU ONDA PRIPREMA MORA BITI SIRA 3 DO 5 MM U ODNOSU NA LINIJE.

- ako linije za alat-stancnu ukljucujete u pripremu onda neka one budu u spot boji ili ih ne stavljajte na pripremu

